76756839-8

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº: 322705

S.I.I. - LA FLORIDA

Repuestos Don Pepe

Casa Matriz

AVDA CONCHA Y TORO 3105, PUENTE ALTO - SANTIAGO
Tel: +56976519332
Email: cotizacionesrepuestosdonpepe@gmail.com

Sucursal

Av. Concha y Toro 3105

300000040809

Fecha: 28-11-2025 11:43 Caja: MESON 3

MEDIO PAGO 1: Debito

CANT.	PRECIO UNIT.	DESC UNIT.	SUBTOTAL
SENSOR TEMPERATURA CH SPARK GT 1.2/SPARK SEDAN/COMBO VAN/LUV 2.2 (2 PIN) ORIGINAL			
1	$15.980	$0 (0%)	$15.980
SENSOR TEMPERATURA CH SPARK 1.0 04-09/SPARK GT/VIVANT 1.6/SAIL 1.4 11-17 (4022) MTE THOMSON BRASIL			
1	$6.980	$0 (0%)	$6.980
TERMOSTATO CH SPARK GT ECHLIN			
1	$19.980	$0 (0%)	$19.980
SENSOR POS CIG/CKP CH SPARK 1.0 04-16/SPARK GT 10-21/SPARK SEDAN 20-22 (LARGO) (70804) MTE THOMSON BRASIL			
1	$17.980	$0 (0%)	$17.980

Vendedor: Martín Gonzalez Total: $60.920

Vuelto: $0

Timbre Electrónico de SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl