



Repuestos Don Pepe

Sucursal
Av. Concha y Toro 3105



Caja: CAJA

TELÉFONO: Sin definir

DATOS DE REFERENCIA

TIPO DOCUMENTO: 39 Boleta Electrónica
FOLIO: 323044
FECHA: 2025-12-01
OBSERVACIÓN: Cambio Factura/Boleta

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESC UNIT.	SUBTOTAL
1	FILTRO AIRE C30024 K ENDALL SS ACTYON 12- 17/STAVIC 2.0 2.2 13 -18/REXTON 2.2 16-20 /NEW MUSSO 2.2 22-23 (RI)	\$3.980	\$0	\$3.980
1	FILTRO POLEN SS ACTY ON 2.0 2.2 06-23/KYR ON 2.0 2.3 3.2 02-13 (CU22009/2) KENDALL (RI)	\$3.980	\$0	\$3.980
1	FILTRO ACEITE HU613X KENDALL SS ACTYON 2 .0 13-17 2.2 18-22/K ORANDO 2.0 12-25 (DI ESEL)/NEW MUSSO 2.2 19-25/GRAND MUSSO 2. 2 22-25/REXTON 2.2 1 3-25/STAVIC 2.0 13-1 5 2.2 16-22/XLV 1.6 16-25 (DIESEL)(RI)	\$2.980	\$0	\$2.980

Total Neto:	\$9.193
-------------	---------

IVA 19%: \$1.747

Vendedor: Javier Muñoz Total: \$10.940



Timbre Electrónico de SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl